

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT RAMSAU PALTEN
RAMSAU 66
4591 MOLLN

| | |
|--------------|------------|
| Datum | 30.01.2026 |
| Kundennr. | 1003334 |
| Gutachtennr. | 336688 |

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WG-Ramsau Paltten

Anlagen ID: 9091005

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 30

Anzahl versorgter Personen: 200

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalausganschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Lokalausganschein: keine

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

| | |
|-------------|------------|
| Datum | 30.01.2026 |
| Kundenr. | 1003334 |
| Gutachtenr. | 336688 |

Auftragsnummer/Analysennummer: 772686/282747

Auftragsnummer/Analysennummer: 772686/282748

Auftragsnummer/Analysennummer: 772686/282749

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT RAMSAU PALTEN
RAMSAU 66
4591 MOLLN

| | |
|-------------|------------|
| Datum | 30.01.2026 |
| Kundenr. | 1003334 |
| Gutachtenr. | 336688 |

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WG-Ramsau Palten

Anlagen ID: 9091005

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 30

Anzahl versorgter Personen: 200

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Pöschl Marco

Datum:

23.01.26

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

Quelle, Tiefe der Fassung nicht bekannt, in einem gekennzeichneten Schutzgebiet, in einem Waldgebiet, begehbarer, betonierter Sammelschacht, 1 Kammer mit ca. 0,7 m³, ordnungsgemäße Abdeckung und Überlauf

Reservebrunnen bzw. Quelle befindet sich neben dem Pumpenhaus ca. 100 m unterhalb der o.a. Quelle, schachtbrunnenartig mit Ringen ausgebaut, 3 m tief, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, Oberwasserpumpe im Pumpenhaus fördert direkt ins Netz und in den Hochbehälter. ordnungsgemäße Abdeckung und Überlauf,

zertifizierte UV-Anlage (UV BEWADES 300 W 100/27N) befindet sich im Pumpenhaus,

Abschaltwert: 18 W/m²

Alarmwert: 22 W/m²

max. Durchfluss: 11 m³/h

Die Brunnenpumpe hat eine Pumpleistung von max. 10 m³/h

Hochbehälter (in der Mitte des Leitungsnetzes) in einer Wiese in Hanglage, eingezäunt, begehbar, 1 betonierte Kammer mit 35 m³, HB funktioniert mittels Schwimmer, ordnungsgemäßer Überlauf

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

| | |
|--------------|------------|
| Datum | 30.01.2026 |
| Kundennr. | 1003334 |
| Gutachtennr. | 336688 |

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: Die Reservequelle liefert über das Jahr gerechnet ca. 10 % des gesamten Wasserverbrauchs, auch am 23.01.2026.

letzte Wartung der UV-Anlage: Juli 2025 inkl. Lampentausch

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.