

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT ZELL AM MOOS II
KIRCHENPLATZ 10
4893 ZELL/MOOS

Datum	27.04.2026
Kundennr.	1001771
Gutachtennr.	325652

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Zell am Moos II

Anlagen ID: 17511003

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 110

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalausgutschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 737644/321877

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	27.04.2026
Kundenr.	1001771
Gutachtenr.	325652

Auftragsnummer/Analysennummer: 737644/321878

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger



Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT ZELL AM MOOS II
KIRCHENPLATZ 10
4893 ZELL/MOOS

Datum	27.04.2026
Kundennr.	1001771
Gutachtennr.	325652

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Zell am Moos II

Anlagen ID: 17511003

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 110

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Pöschl Marco

Datum:

16.04.26

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

3 Quellen - ca. 4,5-7,5 m tief gefaßt - auf einer Wiese in einem gekennzeichneten Schutzgebiet, QSS mit 3 Zuläufen, wobei die Quelle 1 ausgeleitet wird, verfließt, mit Sandfang (Volumen ca. 2,5 m³), begehbar, ausreichende Erhöhung, verzinkter, versperrbarer Deckel mit Dichtung und Entlüftung.

Verfließer Hochbehälter, in einer Wiese, Gebiet ca. 100m unterhalb des QSS, (2 Kammern à 75 m³), Trockenraum, Schieberschacht, durch Türe begehbar.

Bohrbrunnen - 42,5 m tief, in einer Wiese in einem gekennzeichneten Schutzgebiet, Vorschacht aus Polyester, ordnungsgemäße Edelstahlabdeckung mit Entlüftung, Standrohr dicht, Unterwasserpumpe in 32 m Tiefe, kein Windkessel vorhanden, Wasser wird in HB Lindau gepumpt.

Hochbehälter und Drucksteigerung Lindau: Behälter aus Kunststoff (2 Kammern à 11 m³), augenscheinlich dicht, Fassungsvermögen angemessen, Einstieg in die Vorkammer, versperrbare Türe aus Edelstahl, ordnungsgemäßer Überlauf mit Froschklappe

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	27.04.2026
Kundennr.	1001771
Gutachtennr.	325652

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: Zum Zeitpunkt der Probenahme am 16.04.2026 war Quelle 1 trocken.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.