

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Wassergenossenschaft Alkersdorf-Palmsdorf
Palmsdorf 114
4864 Attersee

Datum	11.03.2026
Kundennr.	10001530
Gutachtennr.	341018

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Alkersdorf-Palmsdorf

Anlagen ID: 17021001

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 150

Anzahl versorgter Personen: 350

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") überschritten.

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysenr.: 780938/299957

Coliforme Bakterien

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Lokalaugenschein: keine

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysenr.: 780938/299957

Die vorhandene UV-Anlage ist auch weiterhin zu betreiben

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	11.03.2026
Kundenr.	10001530
Gutachtenr.	341018

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 780938/299954
Auftragsnummer/Analysennummer: 780938/299955
Auftragsnummer/Analysennummer: 780938/299956
Auftragsnummer/Analysennummer: 780938/299957

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Wassergenossenschaft Alkersdorf-Palmsdorf
Palmsdorf 114
4864 Attersee

Datum	11.03.2026
Kundenr.	10001530
Gutachtenr.	341018

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Alkersdorf-Palmsdorf

Anlagen ID: 17021001

Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m³/d): 150

Anzahl versorgter Personen: 350

Projekt: 76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Pöschl Marco

Datum:

04.03.26

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	11.03.2026
Kundennr.	10001530
Gutachtennr.	341018

Anlagenbeschreibung:

6 Quellen - 2 Quellsammelschächte - HB Alkersdorf - HB Palmsdorf - UV-Entkeimung im HB Alkersdorf
- die Quelle 6 ist nicht am Netz (QSS I)

6 Quellen: Tiefe der Fassungen: 2,5 - 3 m, in einer Wiese oberhalb der Ortschaft Alkersdorf, gekennzeichnetes Schutzgebiet

Quellsammelschacht aus Kunststoff (2 Wasserkammern á 1,5m³, 6 Zuläufe davon 2 Reserve, 1 Trockenkammer), befindet sich in der Wiese, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende Behälterranderrhöhung, Edelstahltür ordnungsgemäß versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine Förderung vorhanden, Überlauf mit funktionierender Froschklappe, speist HB Alkersdorf

HB Alkersdorf: in einer Wiese in Hanglage am Waldrand in der Ortschaft Alkersdorf, betonierte, 1 Kammer, 30 m³ Fassung, Einstieg in Vorkammer, versperrbare dichte Nirotüre, Behälter dicht, ordnungsgem. Überlauf - UV-Entkeimung Aquafides 1 AF 90 T, ÖVGW-Zertifikat, mit Wartungsvertrag + Sensorüberprüfung, max. Durchfluss: 5,45 m³/h, min. Referenzbestrahlungsstärke: 35,8 W/m², Voralarm: 37,3 W/m²

HB Palmsdorf: in der Ortschaft Palmsdorf in einer Wiese in Hanglage an Waldrand, betonierte, 1 Kammer, 60 m³ Fassung, Einstieg in Vorkammer, Versperrbare Nirotüre, Behälter dicht, ordnungsgem. Überlauf mit Froschklappe

Es besteht eine Notwasserversorgung durch WLV Vöckla Ager.

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: Zum Zeitpunkt der Probenahme am 04.03.2026 speisten 4 Quellen ins Netz/HB Alkersdorf.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.